



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITUBA
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

DECLARAÇÃO

O Ordenador de Despesas da Câmara Municipal de Itaituba–PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e de acordo com o que determina o art. 24, inciso X da Lei Federal nº. 8.666/93, DECLARA para os devidos fins de direito e em especial para que sirva de justificativa para a realização do processo de Licitação de DISPENSA Nº 001/2023, que objetiva a LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO ANEXO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, que a escolha do imóvel localizado na Av. Getúlio Vargas, nº 407, Completo Altos, Bairro: Centro, Município de Itaituba – PA, a ser utilizado pela CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº. 10.221.281/0001-66, sediada na Av. Getúlio Vargas, nº 419, Bairro Centro, CEP 68.180-020, Itaituba-PA, ocorreu em razão de que o imóvel da proprietária a Sra. MARIA ROSINEIDE COSTA BILBY CONRADO, pessoa física, inscrita no CPF nº 053.069.062-49 e RG nº 5304462 PC-PA, tem as estruturas e instalações necessárias à satisfação do objeto e se encontra Bem Localizado e ao lado do Prédio Oficial desta Casa de Leis, facilitando ao acesso entre a sede e o imóvel pretendido. Considerando que o preço é compatível com o valor de mercado local, segundo avaliação prévia solicitada pelo Gabinete da Presidência. Considerando que a locação do imóvel se justifica pela necessidade de atendimento das finalidades precípuas da Câmara Municipal de Itaituba-PA, para ser o Anexo do Poder Legislativo Municipal. E por ser verdade, assino a presente declaração sob as penalidades das leis inerentes ao caso.

Itaituba-PA, 06 de Fevereiro de 2023.

DIRCEU BIOLCHI
Presidente da Câmara Municipal de Itaituba



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITUBA

LAUDO DE VISTORIA

SOLICITANTE: GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Imóvel: Anexo (Centro Administrativo)

Endereço do Imóvel: Avenida Getúlio Vargas, nº 407, Completo Altos, Bairro; Centro, do Município de Itaituba - PA

Data: 31/01/2023

Objeto do laudo: O presente trabalho realizado tem como objetivo a avaliação real das condições de conservação física e de estabilidade estrutural referente ao imóvel apresentado como uma edificação de 02 (dois) pavimento, Avenida Getúlio Vargas, nº 407, Completo Altos, Bairro; Centro, do Município de Itaituba - PA. De forma a identificar, através de análise "in loco, a existência ou não de eventuais anomalias. Em caso de existência positivas, deverá ser investigada a origem das mesmas e se eles apresentam características que venham a impedir a utilização do imóvel.

Uso do imóvel: Institucional

Estado de conservação do imóvel: BOM

Idade aproximada do imóvel: 7 anos.

Coordenada de localização: 1° 22' 19,788'S 48° 17' 29,08°W

GERAL: Imóvel tipo comercial, sendo utilizado para escritório, com 2 (dois) pavimento, com edificação contendo um salão, dois banheiros e uma escada de acesso. 1- Infiltração interna gravíssima no novo prédio construído, lateral esquerda e fundos.

1 -	Área Total	296,80m ²
2-	Área Cosntruída	296,80m ²
3-	Nº De Pavimentos	02 (dois)
4-	Salão	01 (um)
5-	Banheiros	02 (dois)
6-	Escada de Acesso	01 (uma)
7-	Estrutura	Paredes de Alvenaria
8-	Forro	PVC
9-	Cobertura	Telhas de Zinco
10-	Instalação Elétrica	Embutidas
11-	Instalação Hidro Sanitárias	Embutidas
12-	Piso	Lajotas

MÉTODOS CONSTRUTIVOS: O imóvel é construído em concreto armado e paredes em alvenaria comum rebocada, emassada e pintada, com cerâmica em toda parede nos banheiros. O piso é predominantemente em cerâmica. Porta e janelas em blindex.

David Santos R. Costa

AVALIAÇÃO GERAL – ÓTIMO() BOM () REGULAR() RUIM ()

Estruturas	BOM	Não existe indícios de anomalias estruturais.
Cobertura	BOM	Não existe indícios de anomalias estruturais.
Forro	BOM	Não existe indícios de anomalias.
Alvenaria	BOM	Não existe indícios de anomalias.
Inst. Elétricas	BOM	Não existe indícios de anomalias.
Inst. Hidrossanitárias	BOM	Não existe indícios de anomalias.
Acabamento	BOM	Não existe indícios de anomalias.
Acessibilidade	BOM	Não existe indícios de anomalias.
Incêndio	BOM	Não existe indícios de anomalias.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Objetivo desta avaliação é verificar as condições físicas e de conservação do imóvel, cabendo ao Poder Legislativo Municipal que o utilizará analisar se o mesmo atende suas necessidades de trabalho.

Ao término do contrato o imóvel será devolvido, não cabendo à prefeitura a realização de qualquer reparo nas instalações hidrossanitárias, elétricas, de cabeamento estruturado ou qualquer outro reparo na estrutura em concreto armado ou metálica.

Também não serão realizados trabalhos de reforma de pintura, piso, forros ou qualquer outro item relacionado a essa edificação, mesmo que não especificado nesse tópico.

PARECER FINAL:

Concluimos após a vistoria que, a edificação não apresenta anomalias que possam impedir a sua utilização, sendo que se faz necessário uma manutenção do espaço.

O imóvel encontra-se em estado BOM de conservação e o mesmo está APTO a locação.

O Valor do imóvel é firmado em preço unitário no valor de R\$7.150,00 ao mês e está de acordo com o preço de mercado utilizado no município.

Itaituba/PA, 31 de janeiro de 2023

DAVID DOS
SANTOS ROCHA DA
COSTA:0265891426
1

Assinado de forma digital
por DAVID DOS SANTOS
ROCHA DA
COSTA:02658914261
Dados: 2023.01.31
12:45:18 -03'00'

ENGENHEIRO CIVIL
DAVID DOS SANTOS ROCHA DA COSTA
CREA-PA: 152000221-1

David Santos R. Costa

SEGUE EM ANEXO O RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA ESTRUTURA



FOTO 01 - SALÃO



FOTO 02 - ESCADA



FOTO 03 - SALÃO

David Santos R. Costa



FOTO 04 – BANHEIRO 1



FOTO 05 – BANHEIRO 2

Itaituba/PA, 31 de janeiro de 2023

DAVID DOS
SANTOS ROCHA DA
COSTA:0265891426
1

Assinado de forma digital
por DAVID DOS SANTOS
ROCHA DA
COSTA:02658914261
Dados: 2023.01.31
12:45:35 -03'00'

ENGENHEIRO CIVIL
DAVID DOS SANTOS ROCHA DA COSTA
CREA-PA: 152000221-1

David Santos R. Costa